


DIADNOSTIKA, 2. KORPUSS

GRIEZUMS 8-8


GRIEZUMS 7-7



demontēt esošo iesegumu un citus slāņus līdz ruberoīda kārtai virs pārseguma paneļa

siltumizolācija - beramā minerālvate	-200
ruberoīda kārta virs pārseguma paneļa	
esošs dzelzsbetona pārsegums	

tērauda jumta segums RUUKKI CLASSIC D	-0,5
latas 32x100, solis 300	-32
līstes uz spārēm 32x50	
antikondensāta plēve	
spāres	



demontēt esošo iesegumu un citus slāņus līdz ruberoīda kārtai virs pārseguma paneļa

siltumizolācija - beramā minerālvate	-200
ruberoīda kārta virs pārseguma paneļa	
esošs dzelzsbetona pārsegums	

OBJEKTS: DOBELES UN APKĀRTNES SLIMNĪCA, JUMTA REKONSTRUKCIJA ĀDAMA IELA 2, DOBELE, DOBELES NOVADS			SIA "Energ Consult" Reģ. Nr. 45403024891 Rīgas iela 115, Jēkabpils, LV-5202, Latvija		
PASŪTĪTĀJS: SIA "DOBELES UN APKĀRTNES SLIMNĪCA" REĢ. Nr. 40003551323			PASŪTĪJUMS: 18-2013		
BŪVPROJ. DAĻAS VAD.	L. MELECE		DIADNOSTIKA, 2. KORPUSS GRIEZUMS 7-7, 8-8	DAT.	02.02..2014.
ARHITEKTE	L. MELECE			MĒROGS	1:100
				LAPA	AR-2-4
				LAPAS	-