

Nr.	Marķ.	Piez.	Skice	Skaits	Nr.	Marķ.	Piez.	Skice	Skaits	Nr.	Marķ.	Piez.	Skice	Skaits
1.	L-1	Balti, PVC, verami, U≤1,3		17	8.	L-8	Brūni, PVC, neverami, U≤1,3		1	14.	L-14	Balti, PVC, verami, U≤1,3		9
2.	L-2			8										
3.	L-3			59	9.	L-9	Balti, PVC, verami, U≤1,3		17	15.	L-15			8
4.	L-4			27	10.	L-10			1	16.	L-16			1
5.	L-5			2	11.	L-11			7					
6.	L-6			3	12.	L-12			2					
7.	L-7	Brūni, PVC, neverami, U≤1,3		1	13.	L-13			30	<div>OBJEKTS: DOBELES UN APKĀRTNES SLIMNĪCA, JUMTA REKONSTRUKCIJA ĀDAMA IELA 2, DOBELE, DOBELES NOVADS</div> <div>PASŪTĪTĀJS: SIA "DOBELES UN APKĀRTNES SLIMNĪCA" REĢ. Nr. 40003551323</div> <div><div>BŪVPROJ. DAĻAS VAD.</div><div>IZSTRĀDĀJA</div></div> <div><div>L. MELECE</div><div>K. MELECIS</div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div>5. STĀVA PLĀNS</div><div>LOGU MAINĪŠANAS SHĒMA</div></div> <div><div>SIA "Energo Consult" Reģ. Nr. 45403024891 Rīgas iela 115, Jēkabpils, LV-5202, Latvija</div><div>PASŪTĪJUMS: 18-2013</div><div><div>DAT.</div><div>MĒROGS</div></div><div><div>02.02..2014.</div><div>1:50</div></div><div><div>LAPA</div><div>LAPAS</div></div><div>AR-2-20</div></div>				