



JUMTA KORE  
1:5



1. ANTIKONDENSĀTA PLĒVE
2. KOKA LATA 32X100
3. ANTIKONDENSĀTA PLĒVE
4. JUMTA IESEGUMA LOKSNE CLASSIC
5. SKRŪVE "CLASSIC"
6. KORES NOSEGELEMENTS, RA1AR
7. STIPRINĀJUMI
8. VENTILATION


STIPRINĀJUMS PIE SPĀRES  
1:5



Underlay dangles between roof truss.


- 1.SPĀRE
2. KOKA LATA. 32X50
3. KOKA LATA 32X100
4. SKRŪVE "CLASSIC"
5. JUMTA SEGUMA LOKSNE CLASSIC
6. SKAŅU IZOLĒJOŠA STARPLIKA
7. ANTIKONDENSĀTA PLĒVE

JUMTA MALA  
1:5



- 1.ANTIKONDENSĀTA PLĒVE
2. KOKA LATA 32X50
3. KOKA LATA 32X100
4. SKAŅU IZOLĒJOŠA STARPLIKA
5. SKĀRDA NOSEGELEMENTS, RA1AEF
6. JUMTA SEGUMA LOKSNE CLASSIC
7. SKRŪVE "CLASSIC"
8. STIPRINĀJUMS

B-B  
m 1:5



1. ANTIKONDENSĀTA PLĒVE
2. KOKA LATA. 32X100
3. STIPRINĀJUMS
- 4.JUMTA SEGUMA LOKSNE CLASSIC
- 5.
6. SKRŪVE "CLASSIC"
7. AUGŠĒJĀ UZLIKA RA1AEU
8. STIPRINĀJUMS
9. KOKA LATA 32X50

IZMANTOTI RUUKKI DETAĻU ZĪMĒJUMI

OBJEKTS: DOBELES UN APKĀRTNES SLIMNĪCA, JUMTA REKONSTRUKCIJA UN SEGUMA MAIŅA ĀDAMA IELA 2, DOBELE, DOBELES NOVADS				SIA "Energ Consult" Reģ. Nr. 45403024891 Rīgas iela 115, Jēkabpils, LV-5202, Latvija			
PASŪTĪTĀJS: SIA "DOBELES UN APKĀRTNES SLIMNĪCA" REĢ. Nr. 40003551323				PASŪTĪJUMS: 18-2013			
BŪVPROJ. DAĻAS VAD.	L. MELECE		STACIONĀRS, 1. KORPUSS	DAT.	02.02..2014.	LAPA	AR-1-14
ARHITEKTE	L. MELECE		RAKSTUROJOŠIE MEZGLI, DETAĻAS	MĒROGS	1:5	LAPAS	-