

FASĀDE ASĪS 11*-6*



- | | | | | | | | |
|---|--|-----------|--|--|--|--------|--|
| OBJEKTS: DOBELES UN APKĀRTNES SLIMNĪCA,
JUMTA REKONSTRUKCIJA
ĀDAMA IELA 2, DOBELE, DOBELES NOVADS | | | | SIA "Energ Consult"
Reģ. Nr. 45403024891
Rīgas iela 115, Jēkabpils, LV-5202, Latvija | | | |
| PASŪTĀTĀJS: SIA "DOBELES UN APKĀRTNES SLIMNĪCA"
REĢ. Nr. 40003551323 | | | | PASŪTĪJUMS: 18-2013 | | | |
| | | | | | | | |
| BŪVPROJ. DAĻAS VAD. | | L. MELECE | | DIADNOSTIKA, 2. KORPUSS
FAŠĀDE AŠS 11*-6* | | LAPA | |
| ARHITEKTE | | L. MELECE | | | | AR-2-7 | |
| MĒROGS | | 1:100 | | LAPAS | | - | |