



PIEZĪMES:

- AUGSTUMA ATZĪMES ATBILSTOŠI 1985. GADA PROJEKTAM, ±0.00 ATBILST DIAGNOSTIKAS KORPUSA GALVENĀS IEEJAS LĪMENIM.
- VISI IZMĒRI DOTI MILIMETROS, AUGSTUMA ATZĪMES - METROS.
- FASĀDĒS NEMARĶĒTIE LOGI NOMAINĪTI AGRĀK.

OBJEKTS: DOBELES UN APKĀRTNES SLIMNĪCA, JUMTA REKONSTRUKCIJA ĀDAMA IELA 2, DOBELE, DOBELES NOVADS				SIA "Energo Consult" Reģ. Nr. 45403024891 Rīgas iela 115, Jēkabpils, LV-5202, Latvija			
PASŪTĪTĀJS: SIA "DOBELES UN APKĀRTNES SLIMNĪCA" REĢ. Nr. 40003551323				PASŪTĪJUMS: 18-2013			
BŪVPROJ. DAĻAS VAD.	L. MELECE			DIADNOSTIKA, 2. KORPUSS FASĀDE ASĪS M-U			
ARHITEKTE	L. MELECE						
DAT.	02.02..2014.		LAPA				AR-2-6
MĒROGS	1:100		LAPAS				-