

Nr.	Marķ.	Piez.	Skice	Skaits
17.	L-17	Balti, PVC, verami, U≤1,3		27
18.	L-18			3
19.	L-19			2
20.	L-20			8
21.	D-1	Brūnas, PVC, ar stiklojumu, bez sliekšņa, aprīkotas ar mehānisko aizvērēju, U≤2,0.		1
22.	D-2			5

Nr.	Marķ.	Piez.	Skice	Skaits
23.	D-3	Brūnas, PVC, ar stiklojumu, bez sliekšņa, aprīkotas ar mehānisko aizvērēju, U≤2,0.		2
24.	D-4	Brūnas, PVC, ar stiklojumu, ar sliekšni, aprīkotas ar mehānisko aizvērēju, U≤2,0.		3
25.	D-5			1
26.	D-6			3
27.	D-7			1

Nr.	Marķ.	Piez.	Skice	Skaits
28.	D-8	Brūnas, PVC, ar stiklojumu, ar sliekšni, aprīkotas ar mehānisko aizvērēju, U≤2,0.		1
29.	D-9	Brūnas, PVC, ar stiklojumu, bez sliekšņa, aprīkotas ar mehānisko aizvērēju, U≤2,0.		1
30.	D-10			1

OBJEKTS: DOBELES UN APKĀRTNES SLIMNĪCA, JUMTA REKONSTRUKCIJA ĀDAMA IELA 2, DOBELE, DOBELES NOVADS			SIA "Energ Consult" Reģ. Nr. 45403024891 Rīgas iela 115, Jēkabpils, LV-5202, Latvija				
PASŪTĪTĀJS: SIA "DOBELES UN APKĀRTNES SLIMNĪCA" REĢ. Nr. 40003551323			PASŪTĪTĀJS: 18-2013				
BŪVPROJ. DAĻAS VAD.	L. MELECE		5. STĀVA PLĀNS LOGU MAINĪŠANAS SHĒMA	DAT.	02.02..2014.	LAPA	AR-2-21
IZSTRĀDĀJA	K. MELECIS			MĒROGS	1:50	LAPAS	