



STACIONĀRS, 1. KORPUSS
GRIEZUMI 2-2, 4-4

tērauda jumta segums RUUKKI CLASSIC D	-0,5
latas 32x100, solis 300	-32
līstes uz spārēm 32x50	
antikondensāta plēve	
spāres	

tērauda jumta segums RUUKKI CLASSIC D	-0,5
latas 32x100, solis 300	-32
līstes uz spārēm 32x50	
antikondensāta plēve	
spāres	



izņemt esošo jumta iesegumu
ierīkot siltumizolāciju - 200mm
beramo minerālvati $\lambda \leq 0,042$

siltumizolācija - beramā minerālvate $\lambda \leq 0,042$	-200
esošs siltumizolācijas slānis un izlīdzinošā kārtā	
esošs dzelzsbetona pārseguma panelis	

bitumena ruļļu materiāls divās kārtās
PAROC ROB60/80 -20mm
PAROC ROS30 -150mm $\lambda \leq 0,039$
ESOŠAIS JUMTA SEGUMS:

Noņemt esošo jumta segumu,
saregulēt slīpumus, remontēt izlīdzinošo slāni

koka statī 150x100	
antikondensāta plēve	
līstes 32x50 uz statiem	-32
koka latas 100x32 /horizontāli/, solis 300	-32
tērauda gludā loksne RUUKKI	
PURAL parklājums RR23	

OBJEKTS: DOBELES UN APKĀRTNES SLIMNĪCA, JUMTA REKONSTRUKCIJA UN SEGUMA MAIŅA ĀDAMA IELA 2, DOBELE, DOBELES NOVADS			SIA "Energ Consult" Reģ. Nr. 45403024891 Rīgas iela 115, Jēkabpils, LV-5202, Latvija			
PASŪTĪTĀJS: SIA "DOBELES UN APKĀRTNES SLIMNĪCA" Reģ. Nr. 40003551323			PASŪTĪJUMS: 18-2013			
BŪVPROJ. DAĻAS VAD.	L. MELECE		STACIONĀRS, 1. KORPUSS GRIEZUMS 2-2, 4-4		DAT.	15.01..2014.
ARHITEKTE	L. MELECE				MĒROGS	1:100
					LAPA	AR-1-6
					LAPAS	-