

DIADNOSTIKA, 2. KORPUSS
FASĀDE ASĪS 6*-11*



PIEZĪMES:

- AUGSTUMA ATZĪMES ATBILSTOŠI 1985. GADA PROJEKTAM, ±0,00 ATBILST DIAGNOSTIKAS KORPUSA GALVENĀS IEEJAS LĪMENIM.
- VISI IZMĒRI DOTI MILIMETROS, AUGSTUMA ATZĪMES - METROS.
- FASĀDĒS NEMARĶĒTIE LOGI NOMAINĪTI AGRĀK.

OBJEKTS:		DOBELES UN APKĀRTNES SLIMNĪCA, JUMTA REKONSTRUKCIJA ĀDAMA IELA 2, DOBELE, DOBELES NOVADS		SIA "Energo Consult" Reģ. Nr. 45403024891 Rīgas iela 115, Jēkabpils, LV-5202, Latvija	
PASŪTĪTĀJS:		SIA "DOBELES UN APKĀRTNES SLIMNĪCA" REĢ. Nr. 40003551323		PASŪTĪJUMS: 18-2013	
BŪVPROJ. DAĻAS VAD.	L. MELECE		DIADNOSTIKA, 2. KORPUSS FASĀDE ASĪS 6*-11*	LAPA	AR-2-5
ARHITEKTE	L. MELECE			LAPAS	
MĒROGS	1:100				-