

DIAGNOSTIKA, 2. KORPUSS
FASĀDE ASĪS U-M

demonētēt esošo jumta segumu
uzklāt jaunu jumta segumu
RUUKKI CLASSIC D, krāsa RR23
tumši pelēka

sienas daļu virs projektētā jumta
siltināt, apmest, krāsot

projektētais jumta segums
RUUKKI CLASSIC D, krāsa RR23
tumši pelēka

vēja dēlis - apstrādāt ar antiseptiķi
VALTTI AKVACOLOR /TIKKURILA/
krāsa tumši pelēka - Turve 5088

KRĀSOTI SIENU PANELI
ESOŠI

PIEMŪRĒT
"LODES" ĶĪEĢEĻI
250mm

16,30

12,78



PIEZĪMES:

- AUGSTUMA ATZĪMES ATBILSTOŠI 1985. GADA PROJEKTAM, ±0,00 ATBILST DIAGNOSTIKAS KORPUSA GALVENĀS IEEJAS LĪMENIM.
- VISI IZMĒRI DOTI MILIMETROS, AUGSTUMA ATZĪMES - METROS.
- FASĀDĒS NEMARĶĒTIE LOGI NOMAINĪTI AGRĀK.

OBJEKTS:		DOBELES UN APKĀRTNES SLIMNĪCA, JUMTA REKONSTRUKCIJA ĀDAMA IELA 2, DOBELE, DOBELES NOVADS		SIA "Energo Consult" Reģ. Nr. 45403024891 Rīgas iela 115, Jēkabpils, LV-5202, Latvija	
PASŪTĪTĀJS:		SIA "DOBELES UN APKĀRTNES SLIMNĪCA"		PASŪTĪJUMS:	
		REG. Nr. 40003551323		18-2013	
BŪVPROJ. DAĻAS VAD.	L. MELECE		DIADNOSTIKA, 2. KORPUSS FASĀDE ASĪS U-M	LAPA	AR-2-8
ARHITEKTE	L. MELECE			LAPAS	-
MĒROGS	1:100				