


DIADNOSTIKA, 2. KORPUSS
GRIEZUMS 6-6



OBJEKTS: DOBELES UN APKĀRTNES SLIMNĪCA, JUMTA REKONSTRUKCIJA ĀDAMA IELA 2, DOBELE, DOBELES NOVADS				SIA "Energ Consult" Reģ. Nr. 45403024891 Rīgas iela 115, Jēkabpils, LV-5202, Latvija			
PASŪTĪTĀJS: SIA "DOBELES UN APKĀRTNES SLIMNĪCA"				PASŪTĪTĀJS: 18-2013			
REG. Nr. 40003551323							
BŪVPROJ. DAĻAS VAD.	L. MELECE		DIADNOSTIKA, 2. KORPUSS GRIEZUMS 6-6	DAT.	02.02..2014.	LAPA	AR-2-3
ARHITEKTE	L. MELECE			MĒROGS	1:100	LAPAS	-